

# KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



## TPE-LIITOS

**LVI 236 3412 FP85629 75/70-50/40**

**LVI 236 3417 FP85639 96/83-75**

**LVI 236 3420 FP85649 126/123-110**

**LVI 236 3409 FP85659 58/50-40/32**

**LVI 236 3414 FP85759 83-50/40**

**LVI 236 3402 FP85612 45-40/32**

Osien materiaali on TPE (TermoPlastinenElastomeeri).

### ***Käyttötarkoitus:***

Liittimiä käytetään erikokoisten valurauta ja muoviputkien liitoksiin. TPE-kumiliitokset on hyväksytty rakenteisiin asennettaviksi niin pysty- kuin vaakasuoraankin asentoon. Lämpötila voi lyhytaikaisesti olla 90 ° C.

### ***Asennus:***

Puhdista putki ja voitele tarvittaessa (ei öljypohjaisella voiteluaineella). Lisätietoja saa asennusohjeesta.

### ***Puhdistus:***

Erityistä huoltoa ei tarvita, osat puhdistetaan kangasliinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

TPE kestää hyvin happoja (ei karboksyylihappoja, emäksiä, tensidejä, alkoholeja, metanolia ja etanolia).

Ei siedä rasvaisia elintarvikkeita, öljyjä eikä hiilivetyjä.