



Tigerloop®

FIG 1: Tigerloop® Original

FIG 2: Tigerloop® Combi



FIG 7

Tigerloop Combi I/A





FIG 3




FIG 4

*	Ø 4	Ø 5	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 5	Ø 6	Ø 6	Ø 8
	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	**	**	**	**	**	**	**	**	**
+4,0	100	100	51	100	100	62	100	43	100
+3,5	95	100	47	100	100	58	100	40	100
+3,0	89	100	44	100	100	54	100	38	100
+2,5	83	100	41	100	100	51	100	35	100
+2,0	77	100	38	94	100	47	97	33	100
+1,5	71	100	35	86	100	43	90	30	94
+1,0	64	100	32	79	100	39	82	27	86
+0,5	58	100	29	71	100	35	74	24	78
	2,5 KG/H		5 KG/H		10 KG/H		20 KG/H		

Manufactured by

SPXFLOW

SPX Flow Technology Sweden AB

www.spxflow.com/tigerholm

FIG 5




FIG 6

*	Ø 4	Ø 5	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Ø 5	Ø 6	Ø 6	Ø 8
	***	***	***	***	***	***	***	***	***
	**	**	**	**	**	**	**	**	**
0,0	52	100	26	63	100	32	66	22	70
-0,5	46	100	23	56	100	28	58	19	61
-1,0	40	97	20	48	100	24	50	16	53
-1,5	33	81	17	41	84	20	42	14	45
-2,0	27	66	14	33	69	17	34	11	36
-2,5	21	51	10	26	53	13	27	8	28
-3,0	15	36	7	18	37	9	19	6	19
-3,5	9	21	4	11	22	5	11	3	11
-4,0	2	6	1	3	6	1	3	1	6
	2,5 KG/H		5 KG/H		10 KG/H		20 KG/H		

Suomeksi

Tigerloop® – kaasu- ja ilmanpoistaja öljyllé
Tigerloop® on tuote joka on kehitetty kohtaamaan tulevaisuuden vaativia ympäristötaloudellisia ja käyttövarmuusvaatimuksia. Ympäristömääriäiset ja muutokset öljyalaudissa asettavat suuret vaatimukset puhalle ja kaasuvapaalle öljylle joita päästöt olisivat mahdollisimmat pienet. Tigerloop® mahdollistaa yksiputkijärjestelmän käytön kaikissa asennustavissa. Ympäristöä huomioiden yksi-putkijärjestelmä on paras mahdolinen asennustapa.

Tigerloop® yhdistää kaksiputki-järjestelmän ja yksiputkijärjestelmän edut. Yksiputkijärjestelmässä imetään vain poltettaa öljymääri tankista. Kun kierrettävää öljymääri pienenee pienempi myös öljyn mukana tuleva liha ja sitä kautta palamisesta tulee puhtaanpää.

Paineellinen paluuputki, joka voi vuota ja aiheuttaa ympäristövaahinkoa, poistetaan käytöstä. Kun öljyä imetään sääliöstä voi muodostua suuria määriä kaasua öljyn sekaan. Tämä kaasu voi aiheuttaa käytööhäiriöitä, nokeentumista ja öljypumpun kulumista. **Tigerloop®** toimii pääväsisällönä jossa kaasu ja ilma erotetaan öljystä.

Tigerloop® on saatavissa 2 eri rakenteella:
Kuva 1: Tigerloop® Original

Täydennettävä öljysuodattimella.
Pumppu liityntä:
TON110 1/4" sisäkierre
TON110A 3/8" ulkokierre
Sääliö liityntä:
1/4" sisäkierre

Kuva 2: Tigerloop® Combi

Suodatin-ilmanpoistaja yhdistelmä

Pumppu liityntä:
TCN110 1/4" sisäkierre
TCN110A 3/8" ulkokierre
Sääliö liityntä:
1/4" sisäkierre

Tekniset tiedot

Maks. suutinteho	110 l/h
Maks. paluuöljy määrä	120 l/h
Maks. virtaus	230 l/h
Ilma/kaasupoistokapasiteetti	8 l/h

Maksimi käyttölämpötila 60°C
Maks./min. syöttöpaine +0,5 / -0,6 bar

TIGERLOOP® on tarkoitettu käytettäväksi diesel, kevytpolttoöljy ja kerosiinian kanssa.

Asennus

Mukana toimitettu kiinnitysrauta asennetaan sopivalle paikalle öljypolttimen läheisyyteen. Asennuspaikan lämpötila ei saa nousta yli 60°C. Avattavien luukujen ja eristämätöiden kattilaoasien läheisyyteen ei suosituuta asennusta. Asenna Tigerloop® kiinnitysrauta pystysuoraan ja paina Tigerloop® huolellisesti asennusrautan kiinni. Käytä öljyletkuja öljypumpun ja Tigerloop® välillä. Öljyletkut tulee kytkeä niin ettei öljyvirtaus toteutuu nuolten osoittamalla tavalla.

Koska tämän päivän öljyt asettavat suuret vaatimukset laitteille suositellaan että Tigerloop® vaihdetaan 10 vuoden välein.

Vanhan Tigerloop® Combi laitteen vaihtotyö edellyttää asennuslevyn vaihtamista.

Kiinnitysreitit ovat samat.

Öljyputken asennus

Tarkista öljyputken tiiveys ylipaine-kokeella. Ylipaine kokeen aikana Tigerloop® ei saa olla kytkeytyä. Öljyputket ja liittimet ovat oltava täysin tiiviit. Vuoto imputkessa aiheuttaa käytäntöihäiriöitä.

Tyhjän putkijärjestelmän käytöönnotossa paina polttimen kuittauspainetta toistuvasti. Tigerloop® poistaa ilman automaattisesti. Öljypumpu EI saa ajaa yli 5 minuuttia ilman öljyä.

ASENNA PUTKISTO PAIKALLISEIN
ASENNUSMÄÄRÄYSIEN MUKAAN!

ÖLJYPUMPUN OHITUSTULPPA TULEE AINA ASENTAA PAIKALLEEN.

Imputkiston mitoitus

Mitoitusohje perustuu putkistoon joka koostuu asennetuista kupariputkista, 4 mutkasta, takaiskuventtiili, sulkuventtiili ja Tigerloop® Combi. Taulukot kertovat kokonaismituutuuden metrisissä eri imukorkeuksilla ja eri suutintehoilla. Yksiputkijärjestelmällä on imputkiston kapasiteetti yhtä suuri kuin suutinkapasiteetti.

Max. avlufningskapacitet 8 l/h
Max. drifttemperatur 60°C
Max./min. driftstryck i tillopsledning +0,5 / -0,6 bar

TIGERLOOP® är endast avsedd för diesel, lätt eldningsolja och kerosin.

Installation

Det medlevererade fästet monteras på lämplig plats i närlheten av oljebrännaren, dock ej där temperaturen kan överstiga 60°C, t.ex. på eller i närlheten av isolerad panneel, ovanför öppningsbar lucka till eldstad eller rökkanal. Se till att Tigerloop® monteras rakt och att den trycks fast ordentligt i fästet. Använd oljeslangar för anslutning till oljepumpen. Oljeslangarna skall anslutas till tillopp och retur på Tigerloop® enligt pilar.

Då dagens oljor ställer mycket höga krav på material rekommenderar vi att Tigerloop® byts efter 10 år.

Vid utbyte från tidigare modell av Tigerloop® Combi skall nytt medlevererat fäste med ny utformning användas. Häljbilden för detta är dock samma som tidigare.

Installera oljeledning

Kontrollera oljeledningens täthet genom tätthetsprovning. Vid provtryckning får Tigerloop® inte vara ansluten. Oljeledningarna och anslutningarna måste vara helt tätä! Läckage på sugledningen kan leda till att luft sugs in, vilket ger en instabil förbränning. Vid igångsättning av tomt rörsystem, tryck på återställningsknappen på brännaren och Tigerloop® kommer automatiskt att avluftra systemet. Oljepumpen bör inte köras utan olja mer än 5 minuter.

VAR NOGA MED ATT FÖLJA LOKALA ANVISNINGAR VID INSTALLATION! PUMPENS RETURPLUGG SKALL ALLTID MONTERAS.

Dimensionering av sugledning

Rörsystemet består av dragna kopparrör, 4 böjar, backventil, avstängningsventil och en Tigerloop® Combi. Tabellerna ger den totala sugledningens längden i meter vid olika höjder och munstycks-kapacitetet. I ett enrörsystem är sugledningens kapacitet identisk med munstyckskapacitet.

FIG 3: Högt placerad tank

Kuva 3: Sääliö korkeammalla kuin poltin

Taul. 4: Tämä taulukko kertoo imputuuden kevyelle polttööjyllé 6,0 mm²/s (cSt) (DIN 51603-1) kun sääliö on korkeammalla kuin poltin.

* korkeus (m)
** Maks putkipitius (m)
*** Sisähalk. (mm)

Kuva 5: Sääliö matalammalla kuin poltin

Taul. 6: Tämä taulukko kertoo imputuuden kevyelle polttööjyllé 6,0 mm²/s (cSt) (DIN 51603-1) kun sääliö on matalammalla kuin poltin.

* korkeus (m)
** Maks putkipitius (m)
*** Sisähalk. (mm)

Imukorkeus ei tule yliittää 4 metriä koska tama nopeuttaa pumpun kulumista ja aiheuttaa pumpun sisuäänä. Käytäntöihäiriöitä voi myös esiintyä jos imukorkeus on liian suuri.

KUVA 7: Suuremmat virtaukset

Kun tarvitaan suurempia virtauksia kuin 110 l/tunti voidaan monta Tigerloop® laitteita rinnankytkeä. Maksimi paluuvirtaus ei saa yliittää 120 l/tunti per asennettu ilmanpoistoja. Paluuvirtaus on pumpunkapasiteettiin miinus öljypolttimen minimiteho. Rinnankytkeytetyllä ilmanpoistajalla on asennettava samalle korkeudelle.

Öljysuodatin

Öljysuodatin joka on Tigerloop® Combiissa ei voi puhdistaa vaan se on vähettävänä ennen lämmityskautta. Sintrattu muovipanlos koostuu useasta pienestä muovikuulasta.

Vianhaku

Voimakas kupliminen ilmanpoistajassa.

Mahdoliset syyt

1. Imputkessa vuoto. Tarkista liittimet ja putkisto.
2. Imputki voi olla tyhjä. Käynnistä poltin ja anna polttimen käydä. Toista muutama kerta. Poltinta ei tule käyttää yli 5 minuuttia ilman öljyä.
3. Sääliö melkein tyhjä
4. Väärin mitoitettu imputki (Tarkista taulukosta)
5. Liian suuri polttoeho. Kytke useampi Tigerloop® rinnakkain

Öljypumpusta tulee epämääristä ääntä

Mahdoliset syyt:

1. Imputkessa vuoto Tarkista liittimet ja putkisto
2. Liian korkea imukorkeus. (Tarkista taulukosta)
3. Suodatin tukossa. Vaihda suodatin.

Öljy ei imeudu sääliöstä Tigerloop®:iin.

1. Suuri imuviuoto. Tarkista liittimet ja putkisto
2. Liian korkea imukorkeus. (Tarkista taulukosta)
3. Pumpun ohitustulppaa ei ole asennettu. Asenna tulppa.

Öljytaso Tigerloopissa

Öljyn korkeustaso voi vaihdella riippuen asennustavasta. Täysin tiivillä imputkella, jossa sääliö on korkeammalla kuin poltin voi alempi öljykammio täytyy kokonaan öljystä. **HUOM!** Tämä ei ole vika vaan nän tapahtuu jos ilma/kaasua ei tule öljyn seassa. **HUOM!** JOS YLEMMÄSSÄ KAMMOISSA ESINTYYY ÖLJYÄ ON LAITE VIOITTUNUT JA SE ON HETI VAIHDETTAVA UUTEEN

Tigerloop® Combissä voi muodostua pieni ilmatasku ilmanpoistolaitteen suodatin osassa. Koska öljy suodataan ennen ilmanpoista on mahdolista että suodatusasiassa esiintyy ilmaa. Eritäisesti tämän huomaan jos öljyn seassa tulee suuria määriä ilmaa. Tämä aiheuttaa öljytason laskeisen suodatus osassa. Tämä on normaalia. Suodattimen sisäässä tulee olla täysin täyttynyt öljyllä jolloin voidaan olla varmoja öljyn tulosta ja käyttövaramasta toiminnasta.

Puhdistus

Tigerloop® voidaan puhdistaa miedolla saippualla ja vedellä. Alkoholipitoisia puhdistusaineita ei saa käyttää.

Oljud från oljepumpen

Möjliga orsaker:

1. Sugläckage. Kontrollera att alla anslutningar och ledningar är tätta.
2. För stor sughöjd. Se dimensioneringstabell.
3. Oljefiltret igensatt. Byt filter.

Oljan sugs inte upp från tanken

Möjliga orsaker:

1. Ett stort sugläckage. Kontrollera att alla anslutningar och ledningar är tätta.
2. För stor sughöjd. Se dimensioneringstabell.
3. Pumpens returnplugg har inte monterats. Montera pluggen.

Olienivå i Tigerloop

Olienivån i undre kammaren på Tigerloop® kan variera beroende på anläggningens utformning. Vid helt tät sugledning med luftfri olja, oftast med en högt placerad oljetank eller tank med bottenuttag, kan luftfickan i undre kammaren på Tigerloop® reduceras så den blir helt fyllt med olja. OBS! Detta är inget fel, och oljeavluftranden fungerar helt normalt. När förhållanden ändras under driftsäsongen och luft tillförs kan luftfickan i undre kammaren på Tigerloop® återkomma. Skulle däremot den övre oljekammaren innehålla olja är Tigerloop® skadad och skall bytas ut.

På Tigerloop® Combi kan det ibland bildas en luftficka i avluftrörens filterdel. Då oljan blir filtrerad före avluftring är det under denna process möjligt att luften i oljan kvarhålls av filtret. Speciellt tydligt är detta när en stor andel luft finns i oljan. Det orsakar en sjunkande oljenivå i filterkoppen då ett undertryck byggs upp. Detta är normalt och så länge filterrörnets insida är helt fyllt av olja säkerställer detta ett oavbrutet oljeflöde och inga driftsproblem uppstår.

Rengöring

Vid rengöring av Tigerloop® tilläts endast vatten och mild tvål. Inga alkoholbaserade rengöringsmedel får användas.

Tekniska Data

Max. munstyckskapacitet	110 l/h
Max. returolja	120 l/h
Max. flöde	230 l/h

Max. munstyckskapacitet	110 l/h
Max. returolja	120 l/h
Max. flöde	230 l/h